



70.30	70.98	Gręžinio žiočių altitudė, m NN	71.66	71.79	71.89	73.83
1.5	3.0	Dangos storis, m	0.3	2.3	0.3	3.0
0	4.6	Sauso naudingojo klodo storis, m	8.0	6.1	8.2	7.4
0	4.4	Apvandeninto naudingojo klodo storis, m	5.2	7.6	5.5	6.2
	75	Atstumas tarp gręžinių, m		84	99	94




STRATIGRAFINIAI - GENETINIAI ŽENKLAI

f_{III}^{bl} Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos

g_{III}^{gr} Viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės glacialinės nuogulos

t_{IV} Technogeninis gruntas

70.98	Gręžinio žiočių altitudė, m NN	72.20	70.49	71.79	73.06	69.45	71.89
3.0	Dangos storis, m	6.0	2.1	2.3	0.6	1.2	0.3
4.6	Sauso naudingojo klodo storis, m	0	5.0	6.1	9.1	4.9	8.2
4.4	Apvandeninto naudingojo klodo storis, m	0	6.8	7.6	3.8	6.9	5.5
	Atstumas tarp gręžinių, m		84	74		99	



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- 2 — Gręžinys ir jo Nr.
- Mėginių ėmimo intervalai
- II—II (III—III) — Geologinio-litologinio profilio Nr.
- Profilių susikirtimo linijos
- PR — Profilių galų kryptys
- 2018 metais detaliai išžvalgytų išteklių riba
- 2011 metais detaliai išžvalgytų išteklių riba
- Vandens lygis užfiksuotas gręžimo metu
- Vidutinis vandens lygis
- Kelio apsaugos zona
- Žvyro išteklių paplitimas

	Grafinis priedas Nr. 13	**Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų II blokas. Geologiniai - litologiniai profiliai**
Mastelis	M_h 1:1 000 M_v 1:100	
UAB <<GJ Magma>>, Vaidevučio g.18, Vilnius, tel./faks. 8-5-2318178, e-paštas magma@post.omnitel.net		Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82
Sudarė	J.Juozapavičius	
Vadovas	J.Juozapavičius	2018